Name of work: Emergency work of maintenance of Lard in W.No.10 (Doddabommasandra) vidyaranyapura Sub-division.

Est. cost: 20.00 Lakhs

Work order No: EE/BTP/KRIDL/W.O/660/13-14 dt: 5/3/14

Agency: KRIDL

TRACTOR: KA-40 T 6211
: KA-07 T 4577

JCB : KA-01 940

Vehicle log & work turnout details

Sl No.	Date	No. of Labours	Tractor	J.C.B	Area	Qty	
1.	6/3/14	9	2	1	ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು.	30 cum	Sudha AE
2.	7/3/14	10	2	—	ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು	28 cum	Sudha
3.	8/3/14	10	2	1	ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು	32 cum	Sudha AE

Sl. No.	Date	No. of labours	Grade	P.C.B	Area	Qty	
4.	10/3/14	19	1	–	ಮೊದಲಮಹಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೂರಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಹ ಹೊಸ್ಮನೆ ಮಟ್ಟಸವನ್ನು ಪೂರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು	24 cum	
5.	11/3/14	10	2	1	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಪಡಿಮನೆಯ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು	33 cum	
6.	13/3/14	19	2	–	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಪಡಿಮನೆಯ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು	36 cum	
7	14/3/14	18	2	1	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಪಡಿಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಪಡಿಯ ಹೊಸ್ಮನೆ ಮಟ್ಟಸವನ್ನು ಪೂರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು	31 cum	
8	15/3/14	12	2	1	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ಪಡಿಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಪಡಿಯ ಹೊಸ್ಮನೆ ಮಟ್ಟಸವನ್ನು ಪೂರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು.	35 cum	

Sl No.	Date	No. of Labours	Tractor	J.CB.	Area	Qty	
9	17/3/14	19	2	—	ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ ಮಾದರಿಯ ಪರಂಪರಾಗತ ಶ್ರಾಕೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು	31 Cum	Jadha AE
10.	18/3/14	10	2	1	ಪರಂಪರಾಗತ ಶ್ರಾಕೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ ಹೊಸ್ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು	38 Cum	Jadha AE
11.	19/3/14	20	2	—	ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಶ್ರಾಕೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು	34 Cum	Jadha AE
12.	20/3/14	10	2	1	ಪರಂಪರಾಗತ ಶ್ರಾಕೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು	39 Cum	Jadha AE
13.	21/3/14	19	2	1	ರಸ್ತೆ ಮಾದರಿ ಹೊಸ್ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೋಧನೆಮಾಡಿಸಿದ್ದು	37 Cum	Jadha AE

No.	Date	No. of Labours	Tractor	J.C.B	Area	Qty	
7	22/3/14	10	2	1	ಮೇಲುಸೀಳುಚಿಲುವೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು	33 cum	Jadhav AE
	24/3/14	9	2	—	ಮೇಲುಸೀಳುಚಿಲುವೆಯ ಹೇಮಾವತಿನಾಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು	38 cum	Jadhav AE
9.	25/3/14	20	2	—	ಮೇಲುಸೀಳುಚಿಲುವೆಯ ಹೇಮಾವತಿನಾಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು	36 cum	Jadhav AE
7	26/3/14	9	2	1	ಮೇಲುಸೀಳುಚಿಲುವೆಯ ಹೇಮಾವತಿನಾಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪೊದೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು	41 cum	Jadhav AE
8,	27/3/14	20	2	—	ಮೇಲುಸೀಳುಚಿಲುವೆಯ ಹೇಮಾವತಿನಾಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪೊದೆಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು	40 cum	Jadhav AE
9.	29/3/14	10	2	1	ಬಳ್ಳಾರಿ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದು.	39 cum	Jadhav AE

SL NO.	Date	No. of Labour	Tractor	JCB	Area	Qty	
65	23/5/15	14	2		ವಿಟ್ಲಮುಂಡೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಿಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಾಕ್ರೀಟ್ಮಾಡಲು ಕಾಲು ಹೊಂಡ ತೆಗೆಸಿರುವುದು	58 cum	Radha AE
66	24/5/15	14	2	1	ವಿಟ್ಲಮುಂಡೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಿಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಾಕ್ರೀಟ್ಮಾಡಲು ಕಾಲು ಹೊಂಡ ತೆಗೆಸಿರುವುದು.	61 cum	Radha AE
67	26/5/15	14			BEL ಬದಿಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಾಕ್ರೀಟ್ಮಾಡಲು	51 cum	Radha AE
68	27/5/15	16	2	1	BEL ಬದಿಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಾಕ್ರೀಟ್ಮಾಡಲು ಕಾಲು ಹೊಂಡ ತೆಗೆಸಿರುವುದು	62 cum	Radha AE
69	28/5/15	15	2	1	BEL ಬದಿಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಾಕ್ರೀಟ್ಮಾಡಲು ಕಾಲು ಹೊಂಡ ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಹೊಂಡ ತೆಗೆಸಿರುವುದು	81 cum	Radha AE